



ISTITUTO COMPRESIVO STATALE CADONEGHE

Via Conche,1 - 35010 Cadoneghe (PD)

Tel. 049 700660/701477 CF 80024320287

[PDIC846003@istruzione.it](mailto:PDIC846003@istruzione.it) - [www.iccadoneghe.edu.it](http://www.iccadoneghe.edu.it)



Prot. e data vedi segnatura

- **AL SINDACO**
- **AL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO**  
**del Comune di Cadoneghe**  
proprietario dell'edificio scolastico

Oggetto: **SEGNALAZIONE ALL'ENTE LOCALE E RICHIESTA DI MANUTENZIONE RELATIVAMENTE A:**

**PLESSO: Don Milani – Isola del tesoro – Girasole – Aquilone – Falcone Borsellino - Galilei**

**LOCALITA': Cadoneghe**

Si segnalano le situazioni di difficoltà e si richiede al proprietario dell'edificio scolastico in oggetto di effettuare tutti gli interventi necessari al fine di eliminare o ridurre i rischi connessi.

**Plesso don Milani:**

- Fermaporta staccato nella porta d'uscita e di emergenza all'ingresso al lato ovest

**Plesso Isola del tesoro:**

- Si segnala la presenza di un grosso ramo pendente di un albero che si è spezzato.

**Plesso Girasole:**

- Perdita d'acqua dal flessibile del lavandino posto in aula C.
- Uno dei neon della sez. A non funziona.
- Uno dei neon della biblioteca è stato rimosso poiché lampeggiava.

**Plesso Falcone-Borsellino:**

- In classe 1B si è staccata la cornice della porta in diversi punti (lato destro uscendo dall'aula).

**Plesso Galilei:**

- L'impianto d'allarme presenta un'anomalia tecnica che ne impedisce il corretto inserimento. L'impianto rimane pertanto disattivato.
- Bagno per disabili femminile – del terzo piano con scarico non funzionante.

**Firmato digitalmente da FEDERICA BERLOSO**

- Acqua ristagnante in un punto specifico del giardino vicino al cancello principale dell'ingresso, anche in assenza di precipitazioni. Si ipotizza una possibile rottura o perdita dai tubi sottostanti.
- Sostituzione neon in mensa.
- Sostituzione neon nel sottoscala.
- Controllare perdita d'acqua dal termosifone della classe 4B.
- Controllare porta blindata al piano terra, vicino al bagno dei docenti: si è visibilmente abbassata rispetto alla sua sede originaria. Tale cedimento ne impedisce la corretta chiusura e provoca lo sfregamento del battente sul pavimento, compromettendo l'efficacia.
- Controllo delle infiltrazioni d'acqua, con particolare attenzione alle classi del primo piano e della palestra.

Certa di un sollecito e puntuale riscontro, si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

**F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO**  
**Prof.ssa Federica Berloso**