

Al Dirigente Scolastico
Prof. Luca Mattiocco
Inviata a mezzo pec: saic85500g@pec.istruzione.it

OGGETTO: Rilievo stato dei luoghi al Plesso **Scuola Primaria Ascea Capoluogo.**

Accesso del 17 marzo 2023.

RELAZIONE

1) PREMESSA

Il sottoscritto arch. Luca Pisapia, nella qualità di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), ed in seguito alla richiesta di sopralluogo da parte del Dirigente Scolastico Prof. Luca Mattiocco, **ha effettuato un accesso alla sede della Scuola Primaria di Ascea Capoluogo, avvenuto in data 17 marzo 2023.** Si prega pertanto di rassegnare la presente relazione tecnica esplicativa in merito ai danneggiamenti occorsi presso la struttura *de quo*.

In particolare veniva chiesto al sottoscritto di effettuare una valutazione tecnica al fine di verificare circa ***“il sollevamento di una parte del pavimento nell’aula della classe prima che potrebbe causare problemi di sicurezza per gli alunni”***.

2) DESCRIZIONE STATO DEI LUOGHI

Il sottoscritto R.S.P.P., quindi, in adempimento alla richiesta del Dirigente Scolastico, ha effettuato, durante l'accesso di cui in premessa, una dettagliata

ricognizione dei luoghi, ha visionato l'aula della classe prima, effettuando anche un rilievo fotografico delle opere che hanno subito deterioramenti.

Alla data dell'accesso, venerdì **17 marzo 2023**, lo scrivente ha potuto constatare che:

- all'interno dell'aula occupata dalla **classe prima**, alcune piastrelle del pavimento (circa dieci), risultavano leggermente divelte (si veda foto n. 1 e n. 2 allegate alla presente). Tale fenomeno è stato causato, molto probabilmente, dalla dilatazione termica tra le piastrelle, congiuntamente alla mancanza di idonea fuga (distanza tra le singole piastrelle, necessaria al fine di garantire ai pavimenti la dilatazione e il naturale assestamento dovuto ai movimenti della struttura, all'umidità e alle escursioni termiche). **Questo inconveniente, a giudizio dello scrivente, non garantisce l'utilizzo in piena sicurezza dell'aula.**

Tutto ciò premesso il sottoscritto ha ordinato, al collaboratore scolastico presente, la chiusura *ad horas* dell'aula destinata ad ospitare la classe prima e l'affissione sulla porta di un cartello di divieto di accesso (si veda foto n. 3 allegata alla presente).

- Infine è stato verificato che alcune piastrelle del pavimento, all'interno dell'aula della **classe quinta**, presentavano l'inizio del medesimo fenomeno descritto al punto precedente, ma con minore entità, e comunque il locale, allo stato, risulta ancora utilizzabile. Ciò nonostante il sottoscritto ha rappresentato

ai docenti presenti ed agli alunni stessi di prestare la massima attenzione, e di segnalare tempestivamente eventuali ulteriori aggravamenti del fenomeno di rottura.

Tanto si doveva per quanto di competenza.

Si allega alla presente il rilievo fotografico

Ascea li, 19 marzo 2023.

Il R.S.P.P.

Arch. Luca Pisapia





FOTO N. 1 – PAVIMENTO CLASSE PRIMA



FOTO N. 2 – PAVIMENTO CLASSE PRIMA (DETTAGLIO)



FOTO N. 3 – PAVIMENTO CLASSE PRIMA (DETTAGLIO)



FOTO N. 4 – CLASSE PRIMA (DETTAGLIO PORTA DI ACCESSO)