



Ministero dell'Istruzione e del Merito

ISTITUTO COMPRENSIVO MARGHERITA HACK
Scuola dell'Infanzia R. Manna e F. Tomizza Primaria R. Manna e V. Longo
e Secondaria di primo grado G. Corsi

Al Comune di Trieste

Al direttore dei lavori pubblici ing. Luigi Fantini
Al P.O. Luigi Stocchi

P.c.

Al RSPP dell'I.C. Gianmaria Rasi
All'ASPP Fabio Cossi

All'Albo
All'Amministrazione Trasparente

Oggetto: Richiesta in merito alla sicurezza dei locali in relazione agli spazi del Molo IV - scuola CORSI

Gentili, In considerazione di alcune situazioni emergenti, già in parte evidenziate per le vie brevi,

Con la presente chiedo l'intervento di codesta amministrazione comunale presso la scuola CORSI in Molo IV in relazione a quanto sotto evidenziato:

- 1) Si prega di intervenire per la riduzione dell'emissione luminosa nei locali delle nuove aule modulari, in quanto l'emissione luminosa di luce bianca risulta essere molto forte tanto da creare disturbo alla persone che vi svolgono le loro attività. In particolare in uno dei locali, assegnato alla segreteria didattica, le assistenti amministrative si lamentano regolarmente per l'intensità della luce, lamentando in via correlata mali di testa e secchezza pupillare. Si allega al riguardo la relazione del medico competente di data 13/02/2024 che riporta tale problematica (risolto invece il problema legato alla temperatura dei locali).
- 2) Si chiede di intervenire tempestivamente per un controllo della sicurezza delle lampade a sospensione nei locali esterni alle aule. Da una delle lampade oggi è caduta a terra una copertura di materiale plastico che se fosse caduta su una persona avrebbe potuto ferire il soggetto vista la notevole altezza delle lampade stesse (si allega fotografia)

Ministero dell'Istruzione e del Merito

ISTITUTO COMPRENSIVO MARGHERITA HACK
Scuola dell'Infanzia R. Manna e F. Tomizza Primaria R. Manna e V. Longo
e Secondaria di primo grado G. Corsi

- 3) Si segnala, ai fini della sicurezza dell'edificio, che una delle porte insistenti sul lato mare della palestra chiude male nella parte alta e pertanto rimane sempre semi-aperta, con il rischio di possibili infiltrazioni d'acqua in caso di forti piogge, nonché con il rischio di una possibile apertura anche dall'esterno

Allegato: relazione del medico competente dott.ssa Francesca Ricci

Si ringrazia per l'attenzione e si porgono i più cordiali saluti

Foto di cui al punto 2) che mostra la lampada e la copertura caduta



Foto di cui al punto 3) che illustra (nella parte alta) il difetto di chiusura della porta



Firmato digitalmente da ROBERTO BENES



Ministero dell'Istruzione e del Merito

ISTITUTO COMPRENSIVO MARGHERITA HACK
Scuola dell'Infanzia R. Manna e F. Tomizza Primaria R. Manna e V. Longo
e Secondaria di primo grado G. Corsi

Il Dirigente Scolastico
Dott. Benes Roberto

*Documento firmato digitalmente ai sensi del
Codice dell'Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse*

Firmato digitalmente da ROBERTO BENES