



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "V. GUARNACCIA"
Scuola Polo Regionale per il Potenziamento delle Attività Musicali e Teatrali D.M. 851/2017
Via Marconi, 8 – 94016 PIETRAPERZIA – Tel - 0934-461069 – Fax 0934 401435
C.M. ENIC810007; C.F.: 910224108663; C.U: UFEY9M

PEC: enic810007@pec.istruzione.it PEO: enic810007@istruzione.it Sito Web www.icguarnaccia.edu.it

I.C. Vincenzo Guarnaccia



Prot. N. 0007133/2023 del 13/10/2023 - In Uscita

E, p.c.

*Al Sindaco,
All'Assessore alla Pubblica
Istruzione
Al Responsabile Ufficio
Tecnico Comune di
Pietraperzia
Al R.S.P.P., prof.
Riccardo Lo Brutto
R.L.S., Sig. Pietro
Spampinato
DSGA
SedeAtti*

OGGETTO: Adempimenti sicurezza edifici scolastici e relativi impianti ai sensi del Testo Unico per la Sicurezza (DLgvo n. 81/2008, DLgvo n. 106/2009 e successive modifiche e integrazioni).

In riferimento a quanto in oggetto e facendo seguito ai sopralluoghi effettuati nei diversi plessi con l'Assessore all'Istruzione e a tecnici dell'Ufficio Tecnico del Comune oltre che dal controllo del DVR presente nell'Istituzione scolastica di cui la scrivente ha preso visione non appena insediata nell'Istituto il primo di settembre c.a. si chiede alla S.V. di predisporre quanto necessario al fine di soddisfare le seguenti richieste considerato che esse potranno subire ulteriori cambiamenti non appena sarà effettuata la riunione del Servizio di Prevenzione e Protezione già in programma come da normativa vigente per la revisione del Documento di Valutazione dei Rischi dei plessi scolastici effettuata ai sensi dei D.Lgvi n. 81/2008 e n. 106/2009.

- 1. il rilascio della documentazione di seguito elencata non ancora presente;*
- 2. la programmazione degli interventi necessari al fine di mettere in sicurezza e/o rendere i locali scolastici accoglienti;*
- 3. la definizione di aspetti legati all'erogazione di servizi di competenza di codesto Ente Locale necessari affinché l'offerta formativa possa essere erogata in maniera regolare.*

Per gli aspetti che vengono segnalati, è necessario che l'Amministrazione Comunale predisponga un programma d'attuazione degli interventi di miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene degli ambienti scolastici, con sottoscrizione dei tempi e dei metodi di intervento in relazione alle priorità stabilite (corrispondenti al livello di rischio) ed indicate nella check list allegata.

Si precisa sin d'ora che l'attuazione del piano di intervento programmato sarà oggetto di



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "V. GUARNACCIA"
Scuola Polo Regionale per il Potenziamento delle Attività Musicali e Teatrali D.M. 851/2017
Via Marconi, 8 – 94016 PIETRAPERZIA – Tel - 0934-461069 – Fax 0934 401435
C.M. ENIC810007; C.F.: 910224108663; C.U: UFEY9M

PEC: enic810007@pec.istruzione.it PEO: enic810007@istruzione.it Sito Web www.icguarnaccia.edu.it

verifiche periodiche realizzate a cura del Servizio di Prevenzione e Protezione coordinate dal Responsabile di detto S.P.P. e con la collaborazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.

Infine, onde consentire un'interpretazione corretta della check list allegata, si fa seguire uno schema che mette in relazione il livello di rischio assegnato con il tipo di urgenza ed i tempi di attuazione degli interventi previsti.

Livello di rischio	Tipo di urgenza	Data max di attuazione prevista
R = 6	Azioni correttive immediate	Entro 30 gg
3 < R < 4	Azioni correttive da programmare con urgenza	Entro 120 gg
1 < R < 2	Azioni correttive/migliorative da programmare nel breve-medio termine	Entro l'anno scolastico

DOCUMENTAZIONE DELLA QUALE SI RICHIEDE LA CONSEGNA

(la richiesta si riferisce ai plessi rispetto ai quali, a tutt'oggi, non risulta essere stata consegnata la documentazione in elenco oppure alla documentazione soggetta a rinnovo annuale)

- dichiarazione di agibilità;
- certificato di conformità alle norme sismiche;
- certificato di collaudo statico;
- SCIA antincendio e relativi allegati tecnici;
- dichiarazioni di conformità dell'impianto elettrico e protezione scariche atmosferiche;
- dichiarazioni di conformità dell'impianto idrosanitario;
- dichiarazione di conformità dell'impianto di riscaldamento;
- dichiarazione di conformità dell'impianto antincendio (se presente);
- denuncia dei sistemi di protezione contro le scariche;
- denuncia dell'impianto di messa a terra;
- verifiche ispettive periodiche impianto messa a terra e prot. scariche atmosferiche;
- copia del contratto di manutenzione degli estintori, dei naspì e degli idranti;
- libretto d'uso e manutenzione dell'impianto termico;
- libretto d'uso e manutenzione dell'ascensore (se presente);
- manutenzione ordinaria e straordinaria impianto idrico antincendio (se presente);



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "V. GUARNACCIA"
Scuola Polo Regionale per il Potenziamento delle Attività Musicali e Teatrali D.M. 851/2017
Via Marconi, 8 – 94016 PIETRAPERZIA – Tel - 0934-461069 – Fax 0934 401435
C.M. ENIC810007; C.F.: 910224108663; C.U: UFEY9M

PEC: enic810007@pec.istruzione.it PEO: enic810007@istruzione.it Sito Web www.icguarnaccia.edu.it

- sostituzione dei maniglioni antipánico ai sensi del D.M. 3 novembre 2004 con dispositivi conformi alle norme UNI EN 179 o UNI EN 1125 e ai sensi del D.P.R. 21 aprile 1993, n. 246, muniti di marcatura CE.*

Inoltre, in relazione alle problematiche emerse, si chiede che codesto Ente Locale intervenga in modo celere sulle criticità che si riportano a seguire:

PLESSO MARCONI

1. Manutenzione e/o sostituzione tapparelle non funzionanti
2. sostituzione neon in alcune aule e nel corridoio
3. sistemazione porta aula mensa primo piano
4. sistemazione termosifone aula mensa primo piano
5. Sistemazione della porta di emergenza che viene utilizzata dagli alunni del plesso Verga ospiti al primo piano del plesso
6. pulizia ambiente esterno (cortile interno e area circostante il plesso scolastico)
7. Transennamento dello spazio esterno per impedirne l'accesso agli alunni e al personale scolastico del cortile interno in cui il muro di contenimento della strada soprastante presenta un notevole rigonfiamento

PLESSO GIOVANNI PAOLO II

- Sostituzione neon in alcune aule e nel corridoio
- Sostituzione di maniglie di apertura delle porte non funzionanti
- Intervento su grondaie e finestre per eliminare fenomeni di infiltrazione di acqua piovana
- Sistemazione urgente dell'uscita di emergenza del plesso e dell'ingresso da via De Nicola perché pericolose (manca di pavimentazione, diviene fangosa in caso di pioggia ed è ancora piena di erbacce che possono costituire un rifugio per insetti e parassiti)
- Intervento di manutenzione dei termosifoni anche con riferimento alle valvole dalle quali si verifica continua fuoriuscita di acqua che compromette il corretto funzionamento dell'impianto di riscaldamento
- Sistemazione wc alunni perché otturato
- Messa in posa di zanzariere, soprattutto nella sala mensa
- Messa in posa di sportelli alle finestre dell'ultima aula rimasta

PLESSO GUARNACCIA

- Intervento di messa in sicurezza della palestra (con eliminazione delle infiltrazioni di acqua dalla copertura e dai pluviali otturati o del tutto mancanti) per consentirne il pieno utilizzo da parte della scuola e di eventuali fruitori esterni (Associazioni e/o Enti);
- Sistemazione della pavimentazione del cortile interno, sia per ragioni di sicurezza (prevenzione inciampi) che per la sua piena fruizione per attività didattiche all'esterno;



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "V. GUARNACCIA"
Scuola Polo Regionale per il Potenziamento delle Attività Musicali e Teatrali D.M. 851/2017
Via Marconi, 8 – 94016 PIETRAPERZIA – Tel - 0934-461069 – Fax 0934 401435
C.M. ENIC810007; C.F.: 910224108663; C.U: UFEY9M

PEC: enic810007@pec.istruzione.it PEO: enic810007@istruzione.it Sito Web www.icguarnaccia.edu.it

- Intervento di messa in sicurezza di parti della struttura in ferro delle scale interne del plessoperché possano essere utilizzate per diluire ingressi e uscite degli studenti;
- Verifica e intervento di messa in sicurezza (sia della struttura che mediante eliminazione dell'arruggine mediante pittura) delle scale di sicurezza metalliche esterne;
- sostituzione maniglie dei bagni alunni
- messa in posa di "dissuasori" per colombe nelle finestre
- verifica integrità delle pareti interne con eliminazione di muffe e scrostature, come ad esempio lasala mensa
- sostituzione neon
- Eliminare la perdita d'acqua dalle valvole dei termosifoni
- sistemazione della via di ingresso del plesso in parte senza pavimentazione e con erbacce che possono costituire un rifugio per insetti e parassiti

PLESSO SAN DOMENICO

- Pulizia dei pluviali che determinano infiltrazione di acqua piovana da lucernai e muri anche delle aule
- Verifica della piena funzionalità del cancello esterno
- Verifica dei lavori necessari per il ripristino della funzionalità dello spazio sottostante ai locali (copertura scala esterna o realizzazione di una scala interna) che costituisce una importante risorsa per il plesso;
- Intensificare la pulizia esterna e gli interventi di disinfestazione e derattizzazione che nonostante le due chiusure ed interventi mostrano ancora criticità con riscontro in un'aula di escrementi di topi;

LARGO CANALE

- Messa in sicurezza di tutta la struttura, sia nelle zone interne, che esterne che mostrano moltissime criticità rilevate dall'ultimo controllo effettuato con l'Ass. all'Istruzione ed in presenza di un funzionario dell'Ufficio tecnico che non permettono la permanenza degli alunni, del personale e di qualsiasi altra persona che acceda ai locali. Nell'attesa che la S.V intervenga perché ciò possa realizzarsi, **si chiede che le due sezioni in esso presenti vengano spostate urgentemente in altri locali che Ella vorrà destinare in modo da evitare che le precarie condizioni dell'edificio possano arrecare danni agli alunni e alle persone che per varie ragioni vi sostano e vi lavorano.**

*Inoltre, si sottolinea la necessità di procedere alla **pulizia delle vasche di raccolta di acqua potabile dei vari plessi.***

Si fa presente, infine, che la scrivente sta provvedendo con fondi propri finalizzati a piccoli interventi di manutenzione per il ripristino delle condizioni di sicurezza, ha, con motivi di urgenza



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "V. GUARNACCIA"
Scuola Polo Regionale per il Potenziamento delle Attività Musicali e Teatrali D.M. 851/2017
Via Marconi, 8 – 94016 PIETRAPERZIA – Tel - 0934-461069 – Fax 0934 401435
C.M. ENIC810007; C.F.: 910224108663; C.U: UFEY9M

PEC: enic810007@pec.istruzione.it PEO: enic810007@istruzione.it Sito Web www.icguarnaccia.edu.it

individuato una ditta che effettuerà i lavori di ripristino della funzionalità della scala di emergenza del plesso "V.Guarnaccia" e la funzionalità della porta di ingresso che funge anche da unica via di fuga in caso di emergenza del plesso "Marconi" utilizzata per l'ingresso e l'uscita degli alunni del plesso "Verga" ospitati al primo piano dello stabile.

Sarà cura della scrivente rendicontare le spese effettuate per tali lavori all'Ente locale al fine di avere restituite le somme impegnate come previsto dalla normativa vigente.

In attesa di un positivo riscontro e rimanendo a disposizione per ogni forma di positiva collaborazione, si saluta distintamente e ci si riserva di integrare la presente nel momento in cui si renda necessario.

*La Dirigente scolastica
Prof.^{ssa} Salvatrice Faraci*