



ISTITUTO COMPRESIVO STATALE CADONEGHE

Via Conche,1 - 35010 Cadoneghe (PD)

Tel. 049 700660/701477 CF 80024320287

PDIC846003@istruzione.it - www.iccadoneghe.edu.it



Prot. e data vedi segnatura

- **AL SINDACO**
- **AL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO del Comune di Cadoneghe**
proprietario dell'edificio scolastico

Oggetto: **SEGNALAZIONE ALL'ENTE LOCALE E RICHIESTA DI MANUTENZIONE RELATIVAMENTE A:**

PLESSO: AQUILONE – ISOLA DEL TESORO – GIRASOLE - DON MILANI – BOSCHETTI ALBERTI -

LOCALITA': Cadoneghe

Si segnalano le situazioni di difficoltà e si richiede al proprietario dell'edificio scolastico in oggetto di effettuare tutti gli interventi necessari al fine di eliminare o ridurre i rischi connessi.

Plesso Aquilone:

- Nel quadro "GENERALE" quando si procede all'accensione delle luci il contattore delle "ATTIVITA' SPECIALI" non resta attivo.

Plesso Isola del tesoro:

- Nel plesso vi è la vaschetta di un bagno dei bambini non funzionante.

Plesso Girasole

- Aspiratore bagno sez. A non si spegne mai. Funziona notte e giorno per probabile contatto dell'interruttore.

Plesso don Milani

- Le due turche del bagno delle femmine al piano terra, (le più vicine alla finestra) si stanno intasando nuovamente e l'acqua esce con molta difficoltà.

Plesso Boschetti-Alberti

- All'ingresso della mensa l' paraspiangolo risulta parzialmente staccato (si allega foto).
- Si risignala la presenza di grossi buchi presenti nella rete di recinzione tra le scuole Boschetti-Alberti e Girasole. La situazione è particolarmente pericolosa poiché i bambini vi potrebbero infilarsi per passare da un cortile all'altro ferendosi anche gravemente (si allega foto).
- Perdita d'acqua dal water nel bagno delle femmine davanti alla porta della palestra (si allega foto).

Firmato digitalmente da FEDERICA BERLOSO

- Distacco e rottura di pannello in materiale plastico rigido (tipo plexiglass/policarbonato) a protezione di un muretto in cortile (si allega foto). Presenza di frammenti acuminati e di viti metalliche di fissaggio rimasti esposti e sporgenti sulla struttura. Presenza diffusa di muffe e depositi organici sulla superficie del muretto precedentemente coperta.

Certa di un sollecito e puntuale riscontro, si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Federica Berloso

PDIC846003 - A52EB47 - PROT. N. - 0002002 - 13/03/2026 - VI.8 - U