

AL SIG. SINDACO DEL COMUNE DI
84046 ASCEA

RACCOMANDATA A.R. / PEC

e p. c.

A. S. L. SALERNO - Se.T.S.A.L.
VIA SETTIMIO MOBILIO, 50/52
84127 SALERNO

COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO
VIA SANT'EUSTACHIO - 84100 SALERNO

OGGETTO: adempimenti previsti dal D.Lgs n. 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Il sottoscritto Dirigente Scolastico Luca MATTIOCCO dell'ISTITUTO COMPRENSIVO "Parmenide" DI ASCEA (SA)

- vista la legge n. 23/96;
- visto il decreto legislativo n. 81/2008;
 - visto il D.M. 21/6/96 n. 292 con cui è stato individuato "Datore di lavoro" dell'Istituzione scolastica di cui sopra, **con riferimento agli edifici scolastici di propria competenza,**

CHIEDE

ai sensi del decreto legislativo 81/2008 - art. 18 comma 3, che vengano effettuati gli interventi strutturali e di manutenzione finalizzati all'osservanza delle disposizioni di cui al citato decreto 81/2008 nonché di quelle relative, all'ex D.P.R. n. 303/56, al D.M. 18/12/75, al D.M. n. 37/08, alle norme antincendio ed a tutte le altre norme vigenti in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, come riportati nell'**ALLEGATO "A"**, e che gli vengano inoltre forniti al più presto i seguenti documenti riferiti ai singoli plessi scolastici dati in uso a questa scuola:

- ☐ Piante aggiornate dei locali e delle pertinenze concesse, chiaramente delimitate, con indicazione delle quote e delle destinazioni d'uso dei locali, delle pertinenze, delle eventuali aree non praticabili e dei punti di raccolta in caso di evacuazione dell'edificio scolastico (anche in formato CAD scala 1:50, 1:100, 1:200);
 - ☐ Piante aggiornate dei locali, relative agli impianti tecnologici;
 - ☐ Planimetrie aggiornate di zona, relative agli edifici (scala 1:500, 1:1000, 1:2000);
 - ☐ Certificato di collaudo delle strutture L. 64 del 02.02.1974 o, in mancanza, Attestazione di Valutazione della Vulnerabilità Sismica;
 - ☐ Relazione sulle condizioni di sicurezza dell'intero edificio scolastico e delle eventuali criticità presenti;
 - ☐ Documentazione attestante l'agibilità degli stabili e delle relative pertinenze D.P.R. n. 380/2001 e D. Lgs 222/2016;
 - ☐ Provvedimento di deroga per l'utilizzo di locali interrati o seminterrati - art 65 D. Lgs n. 81/2008;
 - ☐ Attestazione di verifica della concentrazione di gas Radon in tutti i locali dell'immobile - L. R. n. 13/2019;
 - ☐ C.P.I. per attività soggette al controllo dei VV.F. presenti in tutto lo stabile - legge 966/65 - SCIA antincendio;
 - ☐ Certificati di controllo semestrale di estintori, ecc.;
 - ☐ Certificati di conformità degli impianti tecnologici D.M. 37/08, completi dei relativi allegati obbligatori e dello schema dell'impianto elettrico;
 - ☐ Certificati di omologazione ISPEL previsti dalla legge;
 - ☐ Documentazione/verifica ascensori;
 - ☐ Libretti di centrale o libretti di impianto per gli impianti termici;
 - ☐ Certificazioni o autocertificazioni emissione fumi in atmosfera per gli impianti termici;
 - ☐ Denunce/verifiche impianti di terra D.P.R. 462/01;
 - ☐ Denunce/verifiche impianti contro le scariche atmosferiche D.P.R. 462/01;
 - ☐ Autorizzazione mense scolastiche e copia degli atti previsti dal D. Lgs n. 193/2007 (ex 155/97);
 - ☐ Copie contratti di appalto o d'opera per la manutenzione di strutture, impianti tecnologici, pulizia, trasporto, mensa, ecc., utili ai fini di quanto previsto dall'art. 26 del citato D. Lgs n. 81/2008 con relativi DUVRI allegati;
 - ☐ Copia del Piano Comunale di Protezione Civile con l'indicazione dei luoghi di raccolta sicuri in caso di evacuazione, relativi ai singoli plessi scolastici;
 - ☐ Ogni altro documento utile ai fini degli adempimenti di cui all'oggetto.
- Sono fatti salvi già interventi già effettuati ed i documenti già forniti.**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Luca MATTIOCCO

I seguenti interventi strutturali e di manutenzione nonché le verifiche di seguito elencati, sono da ritenersi **indispensabili** per eliminare o ridurre i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, degli alunni e delle altre persone presenti negli edifici scolastici; devono pertanto essere realizzati **con effetto immediato e comunque entro e non oltre giorni 30 dalla data della presente richiesta**. Sono fatti salvi gli interventi già eseguiti.

Essi devono essere eseguiti durante i periodi o in orari di interruzione delle attività scolastiche.

L'Amministrazione ricevente vorrà cortesemente dare, con congruo anticipo, preavviso scritto a questa Scuola sulla data di inizio dei lavori, al fine di poter predisporre e sottoscrivere la documentazione di cui all'art. 26 comma 3 del D.Lgs 81/2008 (DUVRI) e organizzare tempestivamente le misure di tutela ivi previste.

VERIFICHE ED INTERVENTI DI CARATTERE GENERALE **(NECESSARI AI FINI DEI REQUISITI DI AGIBILITÀ)**

- *Verificare le condizioni statiche e di sicurezza antisismica dell'intero stabile che si presenta vetusto e manifesta vistose carenze di manutenzione*
- *Realizzare periodicamente i necessari interventi di manutenzione generale e particolare*
- *Eliminare barriere architettoniche ove presenti*
- *Effettuare adeguamento antincendio e mezzi antincendio*
- *Evitare, inderogabilmente, accumuli di materiali infiammabili e/o combustibili per scongiurare il rischio d'innescio e di sviluppo d'incendio*
- *Adeguare ed effettuare manutenzione uscite e porte per l'uscita quotidiana*
- *Adeguare il sistema di vie di uscita in base al massimo affollamento ipotizzabile in conformità del punto 5.2 del D.M. 26.08.1992 e s.m.i.*
- *Effettuare manutenzione uscite e porte di emergenza per garantirne il regolare funzionamento in caso di evacuazione improvvisa*
- *Tenere le vie di esodo e le porte di emergenza sempre libere, prive di ostacoli e apribili a spinta*
- *Separare i percorsi veicolari dai percorsi pedonali, ove occorra*
- *Verificare l'esistenza nell'intero stabile di tutte le attività soggette al controllo dei VV.F. facenti capo ad altri "soggetti titolari" e acquisire il relativo C.P.I.*
- *Adeguare impianti e locale centrale termica*
- *Adeguare protezioni contro le scariche atmosferiche*
- *Verificare/installare scaricatori di sovratensioni elettriche*
- *Adeguare impianti tecnologici (elettrico, gas, idrico, ecc.)*
- *Adeguare impianto elettrico contro i contatti diretti*
- *Adeguare impianto elettrico contro i contatti indiretti*
- *Adeguare protezione magnetotermica dell'impianto elettrico*
- *Adeguare l'illuminazione alle norme UNI 10840 e UNI EN 12464 Parte 1*
- *Adeguare impianto di illuminazione di sicurezza*
- *Apporre e/o potenziare tutta la segnaletica di sicurezza (luminosa e non), come prevista dal Titolo V del D. Lgs. 81/2008 e dal D.M. 26/8/92 e s.m.i.*
- *Installare sirena di allarme autoalimentata ove mancante*

IL RESPONSABILE S.P.P.

Ing. Nicola IANNUZZI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Luca MATTIOCCO

- Fornire ed installare cassette di pronto soccorso conformemente al D.M. 388/2003
- Revisionare gli estintori con cadenza semestrale
- Individuare e segnalare adeguatamente i punti di raccolta delle persone in caso di emergenza
- Verificare e/o adeguare le pavimentazioni ai criteri di sicurezza anche nel rispetto del D.M. n. 236 del 14 giugno 1989 e garantire adeguati trattamenti antiscivolo e tutto quanto necessario per evitare inciampi e cadute in piano
- Adeguare gli infissi delle finestre ai criteri di sicurezza e funzionalità rendendo le ante scorrevoli ove possibile e prive di spigoli taglienti; in alternativa installare dispositivi che ne limitino l'apertura per impedire che invadano gli ambienti occupati dagli alunni o dagli altri operatori scolastici (aule, laboratori, uffici, altri ambienti)
- Adeguare vetrate, lucernari e simili ai criteri di sicurezza e di tenuta statica (con certificazione UNI 7697 e UNI EN 12600 tipo B per le parti in vetro), in relazione alla effettiva destinazione d'uso dei locali
- Sostituire obbligatoriamente, ove ancora non realizzato, tutti i vetri (sia posti al di sotto che al di sopra dei 100 centimetri dal piano di calpestio) con vetri stratificati o temperati con classe di appartenenza opportuna secondo la norma UNI EN 7697/07
- Per parapetti e simili costituiti da vetro utilizzare obbligatoriamente vetri stratificati anticaduta nel vuoto. Se i vetri non sono intelaiati sui quattro lati utilizzare vetri temperati stratificati con verifica del DPR 16/01/96 e della norma UNI EN 12600
- Adeguare parapetti, ringhiere e cancelli ai criteri di sicurezza e di funzionalità
- Adeguare i parapetti delle finestre, le ringhiere delle scale e delle terrazze all'altezza minima di cm 100
- Verificare idoneità e stato di conservazione delle cerniere e degli ancoraggi dei cancelli interni ed esterni per prevenirne la caduta e/o il distacco
- Segnalare l'ingombro delle porte che invadono i passaggi e le vie di transito in modo da evitare che in fase di apertura si verifichino incidenti
- Adeguare le condizioni microclimatiche degli ambienti
- Effettuare manutenzione sistematica dei climatizzatori e sostituire periodicamente i relativi filtri come previsto dal manuale Uso e Manutenzione fornito dal costruttore
- Verificare concentrazione del gas Radon nei locali dell'edificio – Legge Regionale della Campania n. 13/2019
- Adeguare protezione ambienti dall'irraggiamento solare
- Verificare idoneità ai fini antincendio dei tendaggi presenti
- Adeguare i mobili, le scaffalature e gli arredi ai criteri di sicurezza e di ergonomia nonché al T.U. sulla privacy
- Fissare in modo sicuro armadi e scaffali alle pareti adiacenti
- Adeguare postazioni di lavoro alle norme di sicurezza e di ergonomia
- Adeguare le cattedre dei docenti alla norma UNI 4856
- Adeguare le lavagne alla norma UNI EN 14464
- Adeguare banchi e sedie alunni alla norma UNI EN 1729
- Verificare i livelli di campi elettromagnetici eventualmente esistenti negli ambienti di lavoro
- Verificare stabilità (con prova di carico) e stato di conservazione dei solai, delle controsoffittature, delle strutture portanti e non portanti, delle scale nonché delle vetrate e dei lucernari esistenti
- Verificare rischio sfondellamento solai intero edificio
- Verificare stato di conservazione e di tenuta degli intonaci e delle controsoffittature comprese le strutture sovrastanti al fine di prevenirne il distacco ed eventuali crolli
- Installare idonee protezioni metalliche in corrispondenza dei lucernari per scongiurare il rischio di cadute di persone verso il basso in caso di fragilità o di rottura degli stessi

IL RESPONSABILE S.P.P.

Ing. Nicola LANNUZZI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Luca MATTIOCCO

- Verificare idoneità statica e antisismica dei tramezzi
- Verificare idoneità gradini, pavimenti e parapetti delle scale ai fini della sicurezza
- Verificare stato di conservazione e di tenuta dei cornicioni e degli intonaci esterni al fine di prevenirne il distacco e l'eventuale crollo
- Verificare stato di conservazione e di tenuta degli intonaci interni al fine di prevenirne il distacco e il crollo con conseguenti danni a persone
- Segnalare con apposita cartellonistica la presenza di zone interne o esterne non praticabili o parzialmente praticabili, chiudere a chiave eventuali punti di accesso informandone della pericolosità il personale e gli alunni e apponendovi il segnale di divieto di accesso
- Verificare eventuale presenza di elementi contenenti amianto
- Verificare idoneità igienico-sanitaria di eventuali serbatoi idrici e di distributori di acqua potabile
- Verificare salubrità acqua potabile e garantirne la costante erogazione
- Verificare e adeguare WC in base al numero di classi presenti (n. 3 WC per ogni sezione di Scuola dell'Infanzia - n. 1 WC per ogni classe di Scuola Primaria o Secondaria)
- Verificare collegamento a terra delle masse metalliche estranee (recinzioni, cancelli, scale di emergenza, ecc.)
- Verificare presenza di protezioni metalliche alle vetrature delle palestre; in mancanza non usare palloni di peso superiore a 200 grammi
- Insonorizzare la palestra per ridurre il fenomeno di riverbero rendendolo minore di 4 secondi
- Verificare stabilità degli attrezzi ginnici negli ambienti per attività motorie o ludiche
- Verificare stabilità dei corpi sospesi (a soffitto, a parete, ecc) negli ambienti in cui si svolgono attività ginniche, motorie, ludiche o di altro genere
- Verificare la tenuta alle sollecitazioni, in modo particolare se causate dall'uso di palloni, dei corpi sospesi (a soffitto, a parete, ecc) negli ambienti in cui si svolgono attività ginniche, motorie, ludiche o di altro genere
- Apporre efficaci dispositivi antiscivolo nei luoghi con rischio di cadute che ne siano privi (scale, pianerottoli, corridoi, vie di transito, ecc.)
- Apporre efficaci dispositivi antiscivolo e corrimano alle scale interne ed esterne che ne siano prive
- Realizzare idonea protezione agli spigoli di infissi, di termosifoni taglienti e di arredi
- Dotare ogni piano degli edifici di mobili per la conservazione e la custodia di prodotti ed attrezzature di pulizia
- Effettuare manutenzione degli spazi ed attrezzature per attività motorie e/o ludiche in modo da preservarne le condizioni di sicurezza
- Dotare gli impianti di acqua calda di miscelatore automatico
- Installare dispositivo di blocco in posizione di massima apertura a tutti i portoni, porte, finestre e cancelli sia interni che esterni per evitare chiusure accidentali degli stessi
- Derattizzare e disinfestare ambienti esterni ed interni
- Effettuare manutenzione periodica cancelli esterni e verificarne la stabilità
- Effettuare manutenzione di pavimentazioni e di spazi esterni ed eliminare eventuali buche ed irregolarità pericolose; recintare e segnalare gli spazi pericolosi
- Potare periodicamente alberi di alto fusto e controllarne la stabilità anche in presenza di vento forte
- Regolamentare le aree adibite a parcheggio di autoveicoli con apposita segnaletica e separare con idonee barriere fisiche i percorsi pedonali da quelli veicolari
- Effettuare regolare e periodica manutenzione delle scale interne, sostituire i gradini rotti, in modo da garantirne i requisiti di sicurezza

IL RESPONSABILE S.P.P.
Ing. Nicola IANNUZZI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Luca MATTIOCCO

- *Effettuare regolare e periodica manutenzione delle scale esterne, sostituire i gradini rotti, in modo da garantirne i requisiti di sicurezza*
- *Garantire l'inaccessibilità alle persone (installando idonee barriere) alle zone interne o esterne anche solo temporaneamente pericolose e apporvi la segnaletica di divieto di accesso*
- *Garantire le condizioni acustiche degli ambienti previste dal D.M. 18/12/1975 (punto 5.1)*
- *Rendere le ante delle finestre scorrevoli, in mancanza, posizionare i banchi degli alunni a distanza dalle finestre, tale da evitare che le ante aperte vengano a contatto con gli alunni stessi, anche in caso di apertura accidentale causata dal vento*
- *Garantire una sufficiente illuminazione delle aule (D.M. 18/12/1975) e, ove occorra, tenere accese le luci nelle aule durante le lezioni in modo da garantire un adeguato illuminamento delle superfici di lettura*
- *Dotare le porte antipanico verso l'esterno di dispositivo acustico di segnalazione in caso di apertura non autorizzata.*

IL RESPONSABILE S.P.P.
Ing. Nicola LANNUZZI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Luca MATTIOCCO

INTERVENTI SPECIFICI

SC. SECONDARIA DI I GR., SC. INFANZIA ED UFFICI – VIA ELEA

(N. 7 classi secondaria + 3 sezioni infanzia)

- Adeguare arredo aula docenti
- Eliminare vetri sulla porta ex aula docenti
- Sostituire plafoniere non idonee
- Sistemare cavi volanti
- Installare estintore CO₂ archivio
- Sgomberare locale seminterrato
- Recintare campo esterno
- Adeguare ad un metro di altezza la ringhiera delle scale esterne ed interne
- Verificare collegamento a terra illuminazione esterna
- Effettuare manutenzione generale impianto elettrico
- Rendere antipanico le porte delle aule che ancora non lo sono
- Eliminare infiltrazioni idriche, talvolta abbondanti, presenti in alcuni locali a piano terra
- Installare segnale di divieto di sosta nei pressi del marciapiede su Via Elea

Primo piano

- Verificare collegamento a terra scala metallica esterna di emergenza
- Eliminare accumulo acqua piovana scala metallica esterna di emergenza

Ala Laboratori

- Sostituire sedie lab. informatica con altre di tipo ergonomico
- Adeguare in altezza ad 1 metro parapetto scala
- Installare scaricatori di sovratensioni elettriche
- Sistemare cavi volanti gabbiotto collaboratori scolastici
- Installare zanzariere nei refettori

Ala Infanzia

- Segnalare a pavimento max apertura porte vs esterno
- Sostituire e spostare prese elettriche scuola Infanzia
- Installare n. 1 WC mancante

Palestra (al momento inagibile)

- Insonorizzare
- Installare protezioni ai vetri esistenti
- Rifare pavimentazione
- Eliminare infiltrazioni idriche dalla copertura

IL RESPONSABILE S.P.P.
Ing. Nicola LANNUZZI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Luca MATTIOCCO

SCUOLA PRIMARIA – ASCEA MARINA

(N. 7 classi primaria)

- Eliminare umidità dai WC e ripristinare gli intonaci
- Effettuare manutenzione luci di emergenza
- Garantire manutenzione periodica estintori
- Installare cassetta impianto esterno adiacente all'ingresso posteriore
- Installare blocco apertura cancello esterno posteriore
- Limitare carico incendio sala teatro al secondo piano
- Sostituire tendaggi non ignifughi sala teatro
- Sgomberare deposito retrostante palco sala teatro
- Verificare copertura con sottostante controsoffittatura
- Realizzare solaio sottotetto; *in mancanza non utilizzare* il locale ex teatro
- Sostituire tendaggi laboratorio informatica
- Sostituire sedie laboratorio informatica
- Sostituire plafoniera precaria sull'uscita di emergenza
- Adeguare ad un metro di altezza parapetti finestre e scale
- Adeguare illuminazione aule insufficiente e tenere accese le luci durante le attività
- Rifare muretto perimetrale in quanto dissestato
- Rifare pavimentazione prospiciente tutti i cancelli di ingresso per eliminare accumulo di acqua piovana
- Eliminare accumuli acque piovane sulla scala esterna in ferro
- Livellare pavimentazione esterna ove dissestata
- Sostituire coperchio pozzetto arrugginito e precario
- Verificare collegamento messa a terra scala esterna
- Recintare e segnalare serbatoi GPL interrati
- Collegare recinzione esterna all'impianto di messa a terra
- Rimuovere paletto in ferro presente sulla scala di emergenza

SCUOLA PRIM. E SC. INF. – ASCEA CAP.

(4 classi primaria + 2 sez. infanzia)

- Manutenzione intonaco esterno
- Installare segnaletica luminosa di sicurezza
- Aggiornare la segnaletica presente
- Adeguare in altezza (cm 100) parapetto scala di emergenza scale interne e ballatoi
- Sostituire tendaggi esistenti con tende ignifughe

IL RESPONSABILE S.P.P.

Ing. Nicola IANNUZZI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Luca MATTIOCCO

ALLEGATO "A"

- Realizzare parapetto in ferro sul balcone al primo piano
- Adeguare in altezza (min. 1 metro) parapetti finestre, basse e non idonee al primo piano (*in attesa tenere chiuse e bloccate*)
- Segnalare a pavimento max ingombro apertura porte
- Bloccare cancelletto sulla scala quando è aperto
- Installare corrimano scala esterna
- Realizzare aerazione cucina per GPL (in mancanza non utilizzare il gas)
- Eliminare infiltrazioni di acqua piovana dagli infissi (ove necessario)
- Adeguare dispositivo antiscivolo scala in quanto inefficace
- Installare corrimano scala esterna

SCUOLA PRIMARIA – BARONIA

(2 classi primaria)

- Rendere antipanico con maniglioni le porte
- Eliminare traversino sulla porta di ingresso
- Eliminare gradini all'ingresso
- Adeguare illuminazione – tenere le luci accese
- Installare cancelletto (porta inferiore) sopra le scalette
- Adeguare i WC all'uso e al numero di classi

SCUOLA INFANZIA – STAMPELLA

(N. 1 sezione infanzia)

- Rendere antipanico con maniglioni le porte
- Eliminare traversino sulla porta di ingresso
- Eliminare gradini all'ingresso
- Adeguare illuminazione – tenere le luci accese
- Installare cancelletto (porta inferiore) sopra le scalette
- Adeguare i WC all'uso e al numero di sezioni

IL RESPONSABILE S.P.P.
Ing. Nicola ANNUZZI



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Luca MATTIOCCO

