



ISTITUTO COMPRENSIVO VIA LIBERTÀ SAN DONATO MILANESE

Via Agadir, 7 – Tel. 02.5279159 – Tel. 02.5278790 - Fax 02.5279085

C.F. 97666820150 - C.M. MIIC8FA00V- e-mail: miic8fa00v@istruzione.it

pec: miic8fa00v@pec.istruzione.it

20097 SAN DONATO MILANESE (MI)

Circ. n. 26

San Donato Milanese, 27 settembre 2024

- Ai genitori
- Ai docenti
- Al personale ATA
- Alla DSGA

p.c. RSPP ing. Paolo Sbacchi

Scuola primaria ML king – Via Di Vittorio

OGGETTO: Indagini strutturali edificio scolastico ML King

A seguito di incontro del sottoscritto e della referente di plesso M. Giuliani con alcuni rappresentanti dell'Ufficio Tecnico del Comune di San Donato Milanese, la dirigente dell'Area Sviluppo di Comunità e gli assessori ai Lavori Pubblici e all'Istruzione, comunico quanto mi è stato riferito.

La scuola ML King, prossimamente, sarà oggetto di indagine strutturale da parte di una ditta incaricata dal Comune, anche in vista dei successivi lavori di efficientamento energetico non ancora programmati.

I lavori previsti saranno piuttosto invasivi, consistenti in una serie di carotaggi su tutti i muri portanti dell'edificio che comporteranno rumore e polvere. Per questa ragione saranno necessari degli spostamenti degli alunni delle classi da una zona all'altra dell'edificio man mano che verranno svolte le attività suddette.

I lavori procederanno per aree delimitate che sono state individuate dai tecnici del Comune (2-3 giorni per ciascuna area per un totale di circa due settimane di attività).

Visti i limitati spazi liberi a disposizione per consentire il movimento delle classi durante le fasi di lavoro, 4 classi svolgeranno le loro attività didattiche durante queste due settimane presso il plesso di via Greppi dove ci sono 4 aule libere e disponibili. Le classi che si sposteranno in Via Greppi sono le due classi quarte e le due classi quinte. Sono state scelte queste classi con i bambini più grandi per ridurre al minimo il disagio ai bambini più piccoli.

Le 6 classi prime, seconde e terze che rimarranno in King in questo periodo, dovranno però spostarsi a rotazione negli spazi liberi della scuola dove non si svolgeranno le attività di verifica da parte della ditta.

Per quanto riguarda lo spostamento delle 4 classi in via Greppi:

- l'ufficio tecnico gestirà l'allestimento delle aule con banchi e sedie e darà supporto per lo spostamento del materiale didattico necessario. Verrà fatto un sopralluogo congiunto;
- l'ufficio istruzione gestirà l'organizzazione del servizio mensa con variazione dei numeri nei due plessi interessati (4 classi in meno in King e 4 classi in più in Greppi) e darà comunicazione delle predette variazioni alla cooperativa che gestisce i servizi di pre e post-scuola;

Le prime attività riguarderanno l'ingresso, il corridoio e il refettorio e saranno svolte il venerdì pomeriggio, alla fine del servizio mensa, e il sabato così da non avere interferenze per la gestione dei pasti e degli ingressi.

Le indagini nelle aree in cui si trovano le aule saranno gestite in due fasi. Le 6 classi che rimangono nel plesso King saranno spostate nell'ala sinistra per la fase 1 di indagini e nell'ala destra dell'edificio per la fase 2 di indagini.

Nel periodo in cui saranno eseguite le indagini nella palestra e locali annessi, si ipotizzano 2/3 giorni, non potranno essere svolte le attività al suo interno.

Nei prossimi giorni verrà condotto un sopralluogo con l'impresa e ci saranno date indicazioni del numero di giorni esatti di intervento per ogni area interessata.

Il calendario esecutivo delle indagini sarà condiviso con almeno 10 giorni di anticipo per consentire opportuna comunicazione a tutti gli interessati e il periodo previsto sarà tra la seconda metà di ottobre e la prima metà di novembre.

Consapevole del disagio che queste attività arrecheranno ai bambini, agli insegnanti, al personale ata e alla didattica, non essendo possibile prorogare il piano dei lavori in particolare per quanto riguarda il periodo previsto, il personale della scuola farà tutto il possibile, per quel che gli compete, onde arrecare il minor disturbo possibile alla serenità dei bambini durante la loro permanenza negli spazi scolastici.

Il Responsabile della Sicurezza dell'Istituto, ing. Sbacchi, parteciperà al prossimo sopralluogo della ditta e dei tecnici comunali al fine di redigere un DUVRI e un verbale di coordinamento.

Il Dirigente Scolastico
Fabio Favento