



Ministero dell'Istruzione e del Merito



Istituto Comprensivo
ROIANO-GRETTA / MARGHERITA HACK
Scuola statale dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado

Ai docenti della scuola CORSI

Al personale ATA

Al

Comune di Trieste

Piazza Unità d'Italia 4

34121 Trieste

Alla C.A.

dell'Assessore ai lavori pubblici
dott.ssa Elisa Lodi

Dirigente ing. Elena Clio
PAVAN

dott.ssa Ingrid Umeck

Dott. Stefano Zinnanti

p.c.

Al RSPP ing. Gianmaria Rasi

Firmato digitalmente da ROBERTO BENES

OGGETTO: Richiesta di ripristino sistemi parasole presso la scuola CORSI - contestuale richiesta di attenzione per evitare malesseri da eccessivo calore nelle aule della Corsi

Gentili,

Scrivo a seguito della segnalazione da parte dei docenti REGISTRO PROTOCOLLO - VI.9 - 0008151 - 28/05/2026 nella quale si lamentano temperature molto alte nelle aule della scuola CORSI con concreto rischio di malesseri da parte di lavoratori e studenti.

L'aumento delle temperature e la forte esposizione al sole di alcune aule, in correlazione anche con il mancato ripristino delle tende o delle veneziane già presenti nelle aule, tolte a seguito dei lavori presso la scuola e mai rimesse in sede, nonostante le richieste della scuola al riguardo, potrebbe creare dei rischi concreti per la salute degli studenti e dei lavoratori della scuola.

Dalla segnalazione emerge infatti la presenza di:

Salita di Gretta, 34/2 - 34136 TRIESTE
Sede legale tel. 040/411013 (scuola Saba)
Segreteria amministrativa tel. 040/363292 (scuola Corsi)
Codice Fiscale: 90173460321

Codice meccanografico: TSIC821003
E-mail: tsic821003@istruzione.it
PEC: tsic821003@pec.istruzione.it
Conto di Tesoreria: 320925



Ministero dell'Istruzione e del Merito



**Istituto Comprensivo
ROIANO-GRETTA / MARGHERITA HACK**
Scuola statale dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado

- temperature interne elevate già nelle prime ore della mattinata;
- forte irraggiamento solare delle superfici vetrate e delle pareti esposte;
- episodi di malessere accusati da alcune alunne;
- necessità di ricorrere a misure organizzative temporanee, quali spostamenti delle classi in ambienti maggiormente ventilati;
- criticità correlate al surriscaldamento delle apparecchiature elettroniche (LIM).

Si ricorda che il D.Lgs. 81/2008, all'Allegato IV, prevede che i luoghi di lavoro debbano garantire condizioni microclimatiche adeguate all'organismo umano, tenendo conto dei metodi di lavoro e dello sforzo fisico imposto ai lavoratori.

Pur non essendo previsto un limite massimo specifico di temperatura per gli ambienti scolastici, le condizioni descritte appaiono meritevoli di attenzione sotto il profilo della salute e del benessere degli occupanti, anche in considerazione della permanenza prolungata degli utenti nei locali.

Si chiede pertanto a Codesti uffici tecnici del Comune di Trieste

- una valutazione tecnica finalizzata all'adozione di misure mitigative permanenti;
- Un intervento per l'installazione di schermature solari, tende tecniche, pellicole filtranti o altri sistemi idonei alla riduzione dell'irraggiamento termico, anche in considerazione del fatto che tutte le finestre della Corsi prima della ristrutturazione ne erano dotate ed esse no sono ancora state ripristinate

Si chiede ai docenti e al personale della Corsi

Nelle more di eventuali interventi strutturali, si raccomanda ai docenti e al PREPOSTO del plesso di proseguire con l'adozione di misure organizzative temporanee atte a ridurre l'esposizione degli occupanti alle condizioni microclimatiche sfavorevoli, anche spostando alcune attività nel cortile della scuola o nell'aula magna della MANNA, soprattutto nelle ore di irraggiamento solare maggiore.

Si ringrazia per la costante collaborazione



Ministero dell'Istruzione e del Merito



Istituto Comprensivo
ROIANO-GRETTA / MARGHERITA HACK
Scuola statale dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado

Codice dell'Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse

Firmato digitalmente da ROBERTO BENES