



ISTITUTO COMPRENSIVO N. 4 "STEFANINI"

VERBALE DELLA COMMISSIONE TECNICA

per la verifica e valutazione dei beni da proporre per il discarico dall'inventario

In data 23/02/2026, alle ore 8:00, presso i locali dell'Istituto Comprensivo 4 Stefanini di Treviso, si è riunita la Commissione tecnica nominata con Decreto del Dirigente Scolastico prot. n. 2374 del 20/02/2026, per procedere alla verifica dei beni inventariati da proporre per il discarico.

1. Composizione della Commissione

Sono presenti:

- **Prof. Casarin Alberto**, *Presidente della Commissione*
- **Prof. Leo Alessandro**, *Componente*
- **Sig. Tasca Gianni** (tecnico informatico di Istituto), *Componente*

La Commissione risulta regolarmente costituita.

2. Premessa

La Commissione è stata incaricata di:

- verificare lo stato d'uso dei beni inventariati;
- accertarne l'eventuale inservibilità, obsolescenza o non funzionalità;
- proporre motivatamente il discarico ai sensi degli artt. 33 e 34 del D.I. 129/2018;
- indicare l'eventuale valore residuo e la possibile destinazione (vendita, cessione gratuita, smaltimento).

3. Verifica dei beni

La Commissione procede alla ricognizione materiale dei beni sotto elencati:

N.	Numero inventario	Descrizione bene	Ubicazione	Stato d'uso	Valore inventario	Valore residuo stimato	Motivazione proposta discarico
1	5	PC TOSHIBA SATELLITE PRO	Laboratorio Informatica ex-Turazza	Obsoleto	0,00	1,00	Non più utilizzato
2	18	Firewall ZyXEL USG210	Laboratorio Informatica ex-Turazza	Obsoleto	0,00	20,00	Non più utilizzato
3	130	ASUS Eee PC1000H	Laboratorio Informatica ex-Turazza	Obsoleto	0,00	5,00	Non più utilizzato
4	131	ASUS Eee PC1000H	Laboratorio Informatica ex-Turazza	Obsoleto	0,00	5,00	Non più utilizzato
5	141	TV LG 32LD358-ZA	Laboratorio Informatica ex-Turazza	Non più funzionale	0,00	1,00	Non più funzionale



ISTITUTO COMPRENSIVO N. 4 "STEFANINI"

N.	Numero inventario	Descrizione bene	Ubicazione	Stato d'uso	Valore inventario	Valore residuo stimato	Motivazione proposta scarico
6	142	TV LE 32C450E	Laboratorio Informatica ex-Turazza	Non più funzionale	0,00	5,00	Non più funzionale
7	143	LETTORE DVD SONY DVP-SR370	Laboratorio Informatica ex-Turazza	Non più funzionale	0,00	1,00	Non più funzionale
8	144	ASUS NETBOOK EPC1001PX-BK03X	Laboratorio Informatica ex-Turazza	Obsoleto	0,00	5,00	Non più utilizzato
9	145	ASUS NETBOOK EPC1001PX-BK03X	Laboratorio Informatica ex-Turazza	Obsoleto	0,00	5,00	Non più utilizzato
10	163	TELEVISORE TVC "LG42 CON DECODER DIG. TERRESTRE	Fanna	Obsoleto	0,00	30,00	Non più utilizzato
11	190	ACER E5-571 MODEL Z5WAH MOD.5220	Laboratorio Informatica ex-Turazza	Non più funzionale	0,00	5,00	Non più funzionale
12	210	PC HP COMPAQ 8100 SFF 003686	Laboratorio Informatica ex-Turazza	Non più funzionale	0,00	1,00	Non più funzionale
13	214	ACER ASPIRE 3000 ZL5 13	Laboratorio Informatica ex-Turazza	Obsoleto	0,00	1,00	Non più utilizzabile con l'attuale infrastruttura
14	248	ZYXEL GS1900-48 SWITCH	Laboratorio Informatica ex-Turazza	Obsoleto	0,00	50,00	Non più utilizzabile con l'attuale infrastruttura
15	254	UBIQUITI MODEL USG GATEWAY	Laboratorio Informatica ex-Turazza	Obsoleto	0,00	10,00	Non più utilizzabile con le attuali linee
16	256	UBIQUITI MODEL USG GATEWAY	Laboratorio Informatica ex-Turazza	Obsoleto	0,00	10,00	Non più utilizzabile con le attuali linee
17	300	PC DELL OPTIPLEX 3010 MODEL D070	Laboratorio Informatica ex-Turazza	Non più funzionale	0,00	1,00	Non più funzionale
18	301	PC DELL OPTIPLEX 3010 MODEL D070	Laboratorio Informatica ex-Turazza	Non più funzionale	0,00	1,00	Non più funzionale
19	308	PC DELL OPTIPLEX D03S 790SFF	Laboratorio Informatica ex-Turazza	Non più funzionale	0,00	5,00	Non più funzionale
20	328	MONITOR VIEWSONIC VA926-5	Laboratorio Informatica ex-Turazza	Non più funzionale	0,00	1,00	Non più funzionale
21	331	PC FUJITSU ESPRIMO E9900	Laboratorio Informatica ex-Turazza	Non più funzionale	0,00	5,00	Non più funzionale
22	332	PC FUJITSU ESPRIMO E9900	Laboratorio Informatica ex-Turazza	Non più funzionale	0,00	5,00	Non più funzionale
23	333	PC FUJITSU ESPRIMO E9900	Laboratorio Informatica ex-Turazza	Non più funzionale	0,00	5,00	Non più funzionale



ISTITUTO COMPRENSIVO N. 4 "STEFANINI"

N.	Numero inventario	Descrizione bene	Ubicazione	Stato d'uso	Valore inventario	Valore residuo stimato	Motivazione proposta scarico
24	334	PC FUJITSU ESPRIMO E9900	Laboratorio Informatica ex-Turazza	Non più funzionale	0,00	5,00	Non più funzionale
25	335	PC FUJITSU ESPRIMO E9900	Laboratorio Informatica ex-Turazza	Non più funzionale	0,00	5,00	Non più funzionale
26	336	PC FUJITSU ESPRIMO E9900	Laboratorio Informatica ex-Turazza	Non più funzionale	0,00	5,00	Non più funzionale
27	337	PC FUJITSU ESPRIMO E9900	Laboratorio Informatica ex-Turazza	Non più funzionale	0,00	5,00	Non più funzionale
28	338	PC FUJITSU ESPRIMO E9900	Laboratorio Informatica ex-Turazza	Non più funzionale	0,00	5,00	Non più funzionale
29	339	PC FUJITSU ESPRIMO E9900	Laboratorio Informatica ex-Turazza	Non più funzionale	0,00	5,00	Non più funzionale
30	340	PC FUJITSU ESPRIMO E9900	Laboratorio Informatica ex-Turazza	Non più funzionale	0,00	5,00	Non più funzionale
31	444	EE TOP ASUS ALL-IN-ONE PC A4110	Laboratorio Informatica ex-Turazza	Obsoleto	0,00	10,00	Non più utilizzato
32	468	PC DELL OPPLX D03S 7010	Laboratorio Informatica ex-Turazza	Non più funzionale	0,00	5,00	Non più funzionale
33	624	TABLET SAMSUNG SM-T505 A7	Laboratorio Informatica ex-Turazza	Non più funzionale	0,00	1,00	guasto - batteria gonfia - dispositivo deformato
34	625	TABLET SAMSUNG SM-T505 A7	Laboratorio Informatica ex-Turazza	Non più funzionale	0,00	1,00	guasto - batteria gonfia - dispositivo deformato
35	626	TABLET SAMSUNG SM-T505 A7	Laboratorio Informatica ex-Turazza	Non più funzionale	0,00	1,00	guasto - batteria gonfia - dispositivo deformato
36	627	TABLET SAMSUNG SM-T505 A7	Laboratorio Informatica ex-Turazza	Non più funzionale	0,00	1,00	guasto - batteria gonfia - dispositivo deformato
37	628	TABLET SAMSUNG SM-T505 A7	Laboratorio Informatica ex-Turazza	Non più funzionale	0,00	1,00	guasto - batteria gonfia - dispositivo deformato
38	629	TABLET SAMSUNG SM-T505 A7	Laboratorio Informatica ex-Turazza	Non più funzionale	0,00	1,00	guasto - batteria gonfia - dispositivo deformato
39	630	TABLET SAMSUNG SM-T505 A7	Laboratorio Informatica ex-Turazza	Non più funzionale	0,00	1,00	guasto - batteria gonfia - dispositivo deformato
40	631	TABLET SAMSUNG SM-T505 A7	Laboratorio Informatica ex-Turazza	Non più funzionale	0,00	1,00	guasto - batteria gonfia - dispositivo deformato
41	632	TABLET SAMSUNG SM-T505 A7	Laboratorio Informatica ex-Turazza	Non più funzionale	0,00	1,00	guasto - batteria gonfia - dispositivo deformato



ISTITUTO COMPRENSIVO N. 4 "STEFANINI"

N.	Numero inventario	Descrizione bene	Ubicazione	Stato d'uso	Valore inventario	Valore residuo stimato	Motivazione proposta scarico
42	633	TABLET SAMSUNG SM-T505 A7	Laboratorio Informatica ex-Turazza	Non più funzionale	0,00	1,00	guasto - batteria gonfia - dispositivo deformato
43	634	TABLET SAMSUNG SM-T505 A7	Laboratorio Informatica ex-Turazza	Non più funzionale	0,00	1,00	guasto - batteria gonfia - dispositivo deformato
44	635	TABLET SAMSUNG SM-T505 A7	Laboratorio Informatica ex-Turazza	Non più funzionale	0,00	1,00	guasto - batteria gonfia - dispositivo deformato
45	636	TABLET SAMSUNG SM-T505 A7	Laboratorio Informatica ex-Turazza	Non più funzionale	0,00	1,00	guasto - batteria gonfia - dispositivo deformato
46	637	TABLET SAMSUNG SM-T505 A7	Laboratorio Informatica ex-Turazza	Non più funzionale	0,00	1,00	guasto - batteria gonfia - dispositivo deformato
47	638	TABLET SAMSUNG SM-T505 A7	Laboratorio Informatica ex-Turazza	Non più funzionale	0,00	1,00	guasto - batteria gonfia - dispositivo deformato
48	639	TABLET SAMSUNG SM-T505 A7	Laboratorio Informatica ex-Turazza	Non più funzionale	0,00	1,00	guasto - batteria gonfia - dispositivo deformato
49	640	TABLET SAMSUNG SM-T505 A7	Laboratorio Informatica ex-Turazza	Non più funzionale	0,00	1,00	guasto - batteria gonfia - dispositivo deformato
50	641	TABLET SAMSUNG SM-T505 A7	Laboratorio Informatica ex-Turazza	Non più funzionale	0,00	1,00	guasto - batteria gonfia - dispositivo deformato
51	642	TABLET SAMSUNG SM-T505	Laboratorio Informatica ex-Turazza	Non più funzionale	0,00	1,00	guasto - batteria gonfia - dispositivo deformato
52	643	TABLET SAMSUNG SM-T505	Laboratorio Informatica ex-Turazza	Non più funzionale	0,00	1,00	guasto - batteria gonfia - dispositivo deformato
53	644	TABLET SAMSUNG SM-T505	Laboratorio Informatica ex-Turazza	Non più funzionale	0,00	1,00	guasto - batteria gonfia - dispositivo deformato
54	645	TABLET SAMSUNG SM-T505	Laboratorio Informatica ex-Turazza	Non più funzionale	0,00	1,00	guasto - batteria gonfia - dispositivo deformato
55	646	TABLET SAMSUNG SM-T505	Laboratorio Informatica ex-Turazza	Non più funzionale	0,00	1,00	guasto - batteria gonfia - dispositivo deformato
56	647	TABLET SAMSUNG SM-T505	Laboratorio Informatica ex-Turazza	Non più funzionale	0,00	1,00	guasto - batteria gonfia - dispositivo deformato
57	648	TABLET SAMSUNG SM-T505	Laboratorio Informatica ex-Turazza	Non più funzionale	0,00	1,00	guasto - batteria gonfia - dispositivo deformato
58	653	MONITOR 65" WE TOUCH E8-65-40T-AK	Fanna	Non economicamente riparabile	0,00	0,00	danno elettronico non riparabile
59	654	MONITOR 65" WE TOUCH E8-65-40T-AK	Fanna	Non economicamente riparabile	0,00	0,00	danno elettronico non riparabile



ISTITUTO COMPRENSIVO N. 4 "STEFANINI"

N.	Numero inventario	Descrizione bene	Ubicazione	Stato d'uso	Valore inventario	Valore residuo stimato	Motivazione proposta scarico
60	657	MONITOR 65" WE TOUCH E8-65-40T-AK	Fanna	Non economicamente riparabile	0,00	0,00	danno elettronico non riparabile
61	652	MONITOR 65" WE TOUCH E8-65-40T-AK	Ciardi	Non economicamente riparabile	0,00	20,00	danno elettronico non riparabile
62	652	MONITOR 65" WE TOUCH E8-65-40T-AK	Volta	Non economicamente riparabile	0,00	20,00	danno elettronico non riparabile
63	901	MONITOR DBLWE-E8M-B65N-40T-4K	Laboratorio Informatica ex-Turazza	Non economicamente riparabile	259,27	259,27	danno elettronico non riparabile

(Compilare per ciascun bene / indicare nella colonna "stato d'uso" lo stato delle seguenti voci: fuori uso / obsoleti / non più funzionali / non economicamente riparabili)

4. Esito della valutazione

Dalla verifica effettuata risulta che:

- I beni sopra elencati sono stati verificati e valutati per il singolo bene come indicato in tabella nella colonna "stato d'uso".
- Il costo di eventuale riparazione risulta superiore al valore residuo del bene.
- Non sussistono responsabilità per danno erariale.

5. Proposta della Commissione

La Commissione, all'unanimità,

PROPONE

al Dirigente Scolastico:

- ☐ Il scarico dei beni sopra elencati dall'inventario dell'Istituto.
- ☐ La vendita mediante avviso pubblico (per i beni con valore residuo ad inventario).
- ☐ La cessione gratuita ad altra istituzione scolastica/ente pubblico se funzionanti.
- ☐ Lo smaltimento secondo la normativa vigente (RAEE se apparecchiature elettriche/elettroniche).



ISTITUTO COMPRENSIVO N. 4 "STEFANINI"

6. Chiusura dei lavori

Alle ore 12:00 la Commissione conclude i lavori.

Il presente verbale, letto e approvato, viene sottoscritto in data odierna 26 /02 /2026.

Il Presidente Prof. Casarin Alberto

firmato digitalmente

I Componenti

Prof. Leo Alessandro, *Componente*

firmato digitalmente

Sig. Tasca Gianni (tecnico informatico di Istituto), *Componente* *firmato digitalmente*



Elenco firmatari

Alberto Casarin

Firma di Alberto Casarin

Firma

Alessandro Leo

Firma di Alessandro Leo

Firma

Gianni Tasca

Firma di Gianni Tasca

Firma