



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Istituto Comprensivo **"N. Berther"** - San Zeno-Montirone

Piazza Marconi, 2 - 25010 San Zeno Naviglio (BS) - 030 2161097

Email: bsic84500v@istruzione.it - PEC: bsic84500v@pec.istruzione.it - www.icsanzenomontirone.edu.it

Cod. Fisc.:98110970179 | Cod. Mecc.: BSIC84500V | Cod. Fatt. UF00KK | Codice IPA:istsc_bsic84500v

Circ. n.143

San Zeno Naviglio, il 01 dicembre 2025

A tutto il Personale Docente e ATA
Ai Genitori/esercenti responsabilità genitoriale
alla DSGA
Al sito web
IC N. Berther San Zeno

Oggetto: Interdizione accesso lato destro Ingresso Scuola Secondaria di Primo Grado "Berther" per lavori di consolidamento soletta.

Si comunica che, a partire da oggi, 1° dicembre 2025, e fino a data da destinarsi al termine dei lavori di manutenzione straordinaria, l'area corrispondente al lato destro dell'ingresso dell'edificio della Scuola Secondaria di Primo Grado "Berther" sarà parzialmente interdetta al transito.

L'interdizione si rende necessaria per consentire l'esecuzione in sicurezza dei lavori urgenti di consolidamento strutturale della soletta sovrastante l'area.

Pertanto, si condividono le seguenti disposizioni e raccomandazioni, al fine di garantire la massima sicurezza di tutta la comunità scolastica:

1. **Transito per la Mensa:** Si richiama in particolare l'attenzione del personale docente e ATA (collaboratori scolastici) preposto all'accompagnamento e alla vigilanza degli alunni e delle alunne che si recano in mensa. È fondamentale che il transito avvenga con la massima cautela, mantenendo i bambini e le bambine lontane dall'area transennata.
2. **Uscita Docenti/Personale** (Viale Lato Parcheggio Mercato): il personale che utilizza l'uscita sul viale adiacente al parcheggio del mercato è invitato a percorrere il tragitto con estrema prudenza, assicurandosi che non vi siano interferenze con il cantiere e prestando attenzione ai mezzi e al materiale di lavoro che potrebbero sostare nell'area limitrofa.
3. **Divieto Assoluto di Accesso:** È fatto assoluto divieto a chiunque di oltrepassare le transenne e la segnaletica che delimitano l'area di cantiere. I collaboratori scolastici sono incaricati di vigilare sul rigoroso rispetto di tale disposizione.
4. **Nella giornata odierna** viene richiesta massima attenzione per i cavi posti a terra all'ingresso.

Si ringrazia per la collaborazione e la comprensione dimostrata per il disagio arrecato, necessario per la messa in sicurezza della struttura scolastica.

Si provvederà a dare tempestiva comunicazione non appena l'area sarà nuovamente agibile.

Cordiali Saluti.
La Dirigente Scolastica

Firmato digitalmente da ILARIA MANZONI