



COLLAUDO PARZIALE

PROGETTO: "Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia".

Codice Nazionale Progetto: 13.1.5A-FESR PON-CL-2022-108 –

CIG: 27939571AA – CUP: H24D22000700006.

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI SQUILLACE

Scuola dell'Infanzia - Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado con Indirizzo Musicale

Via Damiano Assanti, n. 15 – 88069 Squillace (CZ) –

Codice Fiscale 97069210793 - email: czic87200x@istruzione.it - pec: czic87200x@pec.istruzione.it –

VERBALE DI VISITA, RELAZIONE E COLLAUDO

- **VISTO** l'avviso pubblico prot.n. 38007 del 27 maggio 2022 "Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia".
- **VISTA** la nota prot. A00GABMI – 72962 del 05/09/2022 del Ministero dell'Istruzione con la quale questa Autonomia Scolastica viene autorizzata al progetto con identificativo 13.1.5A-FESR PON-CL-2022-108 per un importo complessivo di € 75.000,00- H24D22000700006.
- **VISTO** il conferimento d'**Incarico** del dirigente Scolastico con prot. n. 0001349 del 21/02/2023 con il quale il sottoscritto Arch. Salvatore CERULLO viene nominato come "**COLLAUDATORE**" per il progetto di cui sopra.
- **VISTA** la determina a contrarre affidativa n. 69 del 30/12/2022
- **VISTO** l'ordine diretto di acquisto n. 7103443 del 10/01/2023
- **VISTI** i Documenti di Trasporto dell'Azienda Fornitrice:

- **D.D.T n.1 del 16/01/2023** Destinatario Istituto Comprensivo di Squillace Via Damiano Assanti,15 88069 Squillace (Cz)

● **VISTO** che l'Azienda Fornitrice ha provveduto alla consegna dei beni oggetto del contratto e della relativa installazione e attivazione degli stessi.

Il sottoscritto Collaudatore ha effettuato la verificata ed il collaudo della fornitura di cui trattasi.

VISITE E COLLAUDO

Le attività di verifica della fornitura in oggetto sono state condotte dal Sottoscritto, secondo la seguente scansione temporale:

- giorno 23/02/2023 dalle ore 08:00 alle ore 14:00, (ore 6);

per complessive 6 (**sei**) ore, in queste visite il Sottoscritto si è recato in tre dei plessi dell'Istituzione Scolastica destinate ad ospitare i beni oggetto del collaudo ed una volta esaminati i documenti di gara ha verificato la piena rispondenza in termini tecnici, tra le attrezzature acquistate e quelle offerte e quelle indicate nel Piano Acquisti.

- Plesso di Staletti;
- Plesso di Squillace Centro;
- Plesso di Squillace Lido.

Inoltre è stato anche verificato la corretta installazione delle attrezzature ed il loro corretto funzionamento.

Sulla scorta di quanto previsto dal contratto tra il Sottoscritto e l'Istituzione Scolastica sono state effettuate, per il materiale fornito, le seguenti operatività:

1. Verificata la piena rispondenza tipologica e qualitativa;
2. Verificate le caratteristiche tecniche;
3. Verificate le quantità;
4. Verificata la funzionalità e la corretta configurazione hardware e software per i componenti previsti dal contratto d'appalto stipulato tra la ditta fornitrice e codesta Istituzione Scolastica;
5. Verificate le funzionalità richieste dalla scheda tecnica del capitolato.

Per quanto riguarda i punti **2** e **4** (verificate le caratteristiche tecniche del materiale fornito, la funzionalità e la corretta configurazione hardware e software), la verifica è stata effettuata, in riferimento all'hardware ed il software, anche con software diagnostici e i risultati confrontati con le richieste tecniche di cui al contratto d'appalto ed alla offerta economica accettata dall'Istituzione Scolastica.

RELAZIONE DI COLLAUDO

La fornitura consiste in:

n. 10 : Nilox Monitor Interattivo 65'', 4K – Installazione a parete con staffa di montaggio compresa.

- **Codice articolo produttore:** NX6507E;
- **Nome commerciale del monitor a colori:** NILOX MONITOR INTERATTIVO 65", 4K - INSTALLAZIONE A PARETE CON STAFFA DI MONTAGGIO COMPRESA;
- **Descrizione tecnica:** Monitor a colori -16:9 - 3840x2160 pixel - 65 pollici - Codice CPV: 32323100-4-Monitor a colori;
- **Codice articolo fornitore:** 1968;
- **Marca:** Nilox – Lotto;
- **Tecnologia:** Monitor LCD-TFT;
- **Formato dello schermo:** 16:9;
- **Risoluzione del monitor (HxV):** 3840x2160 pixel;
- **Dimensioni dello schermo:** 65 pollici;
- **Codice CPV:** 32323100-4: Monitor a colori.

Le apparecchiature fornite e installate sono conformi al tipo e ai modelli descritti in contratto e sono in grado di svolgere le funzioni richieste.

La fornitura, installazione e configurazione di tutte le attrezzature e materiali forniti e di ogni altro occorrente per il corretto funzionamento dell'intera soluzione è stata eseguita secondo quanto stabilito negli atti contrattuali e documenti connessi ed i lavori di installazione, configurazione e messa in opera della fornitura sono stati effettuati a perfetta regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali.

CERTIFICATO DI COLLAUDO

Premesso quanto sopra e considerato che il collaudo progetto è stato effettuato secondo le modalità accettate dall'Istituzione e dal sottoscritto, il collaudatore

CERTIFICA

Che la fornitura e la posa in opera del materiale consegnato dall' AZIENDA FORNITRICE E' COLLAUDABILE

Come in effetti con il presente atto **COLLAUDA CON ESITO POSITIVO**

Squillace, lì 23/02/2023

Il Collaudatore
Arch. Salvatore Cerullo



Per l'Azienda Fornitrice
Via V. Vasta 7 - 98100 Catanzaro
.....
P.I. 02274420799 - C.F. 0284774075826 C352X


Firma per presa d'atto di quanto sopra dichiarato e sottoscritto dai rappresentanti del collaudo:

Il Dirigente Scolastico
Prof. Alessandro Carè
