



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CADONEGHE

Via Conche,1 - 35010 Cadoneghe (PD)

Tel. 049 700660/701477 CF 80024320287

PDIC846003@istruzione.it - www.iccadoneghe.edu.it



Prot. e data vedi segnatura

- **AL SINDACO**
- **AL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO**
del Comune di Cadoneghe
proprietario dell'edificio scolastico

Oggetto: **SEGNALAZIONE ALL'ENTE LOCALE E RICHIESTA DI MANUTENZIONE RELATIVAMENTE A:**

PLESSO : DON MILANI

LOCALITA' : Cadoneghe

Si segnala la situazione di difficoltà e **si RICHIEDE** al proprietario dell'edificio scolastico in oggetto di effettuare tutti gli interventi necessari al fine di eliminare o ridurre il rischio connesso.

Plesso Don Milani

- Il bagno delle femmine a piano terra ha il water intasato rendendo il servizio inutilizzabile.
- Bagno dei maschi a piano terra ha la cassetta elettrica scoperta creando possibilità di folgorazione

Plesso Aquilone

- Allarme controllato dai tecnici in tempi recenti, ma continua a suonare di conseguenza viene tacitato affinché non arrechi disturbo
- gabinetto centrale bagni sezione B intasato: necessita di intervento approfondito
- Tappeto aula motoria da smaltire poiché usurato (ingombro di circa 1 metro cubo)

Plesso Zanon

- Si segnala che spesso vengono ritrovati i resti di bottiglie di vetro negli spazi adibiti alla ricreazione
- Si segnala la presenza di sassi sulla pavimentazione degli spazi adibiti alla ricreazione (ingresso principale e secondario), ciò crea situazioni di rischio per bambini ed adulti che possono scivolare

Plesso Falcone Bersellino

Firmato digitalmente da FEDERICA BERLOSO

PDIC846003 - A52EB47 - PROT. N. - 0007442 - 21/10/2025 - VI.8 - U

- La planimetria del piano di evacuazione generale situata in palestra è rovinata e quindi di difficile lettura (si allega foto)
- La rete del giardino in alcuni punti all'altezza delle classi 1^ e 2^, presenta dei "fil di ferro" sporgenti nella parte inferiore: sono privi di ricopertura plastica e possono risultare pericolosi. I più sporgenti sono stati piegati all'interno a mano

Plesso Galilei

- Si richiede di controllare le infiltrazioni in tutto l'edificio e soprattutto verificare lo stato di sicurezza della palestra

Plesso Girasole

- Si segnala con urgenza che nei locali della mensa vi è presenza di acqua e gocciolamento dovuto alla pioggia (si allegano foto)

Certa di un sollecito e puntuale riscontro, si coglie l'occasione per porgere distinti saluti

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Federica Berloso