

Prot. e data vedi segnatūra

- **AL SINDACO**
- **AL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO
del Comune di Cadoneghe**
proprietario dell'edificio scolastico

Oggetto: **SEGNALAZIONE ALL'ENTE LOCALE E RICHIESTA DI MANUTENZIONE RELATIVAMENTE A:**

PLESSO : PLESSI DELL'IC CADONEGHE

LOCALITA' : CADONEGHE

Il docente preposto per la sicurezza del plesso sopra indicato, ci segnala quanto segue:

Plesso Don Milani località Cadoneghe:

- in prossimità dei bagni maschili al primo piano, rilevata infiltrazione che causa significativa perdita d'acqua al suolo.

Plesso Falcone Borsellino località Bragni:

- luci neon non funzionanti nella zona mensa e nell'atrio;
- banco dissestato in classe 1°.

Plesso Girasole località Cadoneghe:

- malfunzionamento delle luci dei bagni;
- infiltrazioni d'acqua in sala mensa conseguenti agli eventi piovosi;
- dissesto del suolo nella zona del castello posto in giardino;
- intasamento del sanitario nel bagno disabili;
- intasamento del lavandino dell'aula rossi.

Plesso L'Aquilone località Mejaniga:

- dissesto del suolo nella zona dello scivolo e dei gazebo nel giardino ovest;
- perdita d'acqua dal sanitario centrale del bagno mensa.

Firmato digitalmente da FEDERICA BERLOSO

Plesso G. Galilei località Cadoneghe:

- dissesto della recinzione perimetrale del giardino (lato scuola) a causa della disgiunzione dei due elementi metallici.
- luci neon non funzionanti in zona mensa e nel corridoio dalla palestra all'asilo;
- rete danneggiata nel giardino Ramin, lungo il lato del passaggio pedonale verso la scuola adiacente Isola del Tesoro;
- "case" (contenitori dei cablaggi) in guardiola e nei bagni femminili del 3° piano emettono un suono intermittente;
- cavo del router da fissare in guardiola;
- fotocellula da verificare nel bagno maschile;
- tapparelle non perfettamente funzionanti in aula 7;
- difficoltà nell'audire il suono della campanella in tutti i piani dell'edificio;
- in zona mensa, infiltrazioni sul pavimento verso l'uscita esterna e l'area cucina;
- infiltrazioni d'acqua da verificare all'interno di tutto il plesso.

Plesso Isola del Tesoro località Cadoneghe

- dissesto della sabbiera in legno all'interno del giardino;
- danneggiamento dei sacchi di sabbia posti davanti alle porte delle sezioni che affacciano sul giardino

Plesso Zanon

- mancato ancoraggio dell'armadio nella classe 5B;
- blocco delle veneziane nelle classi 5A-5B;
- dissesto della maniglia della porta dello spogliatoio femminile;
- lesione dei vetri della porta di emergenza della palestra e della porta d'ingresso secondaria.

Pertanto, si richiede all'ente in indirizzo proprietario degli edifici scolastici e delle pertinenze di voler effettuare tutti gli interventi necessari al fine di eliminare o ridurre il rischio connesso.

Certa di un sollecito e puntuale riscontro, si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Berloso Federica
Firma autografa omessa ai sensi dell'art.3 del D.Lgs n.39/93

Firmato digitalmente da FEDERICA BERLOSO