



Prot. e data vedi segnatura

- **AL SINDACO**
- **AL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO**
del Comune di Cadoneghe
proprietario dell'edificio scolastico

Oggetto: **SEGNALAZIONE ALL'ENTE LOCALE E RICHIESTA DI MANUTENZIONE RELATIVAMENTE A:**

PLESSO : BOSCHETTI ALBERTI – FALCONE BORSELLINO

LOCALITA' : Cadoneghe

Si segnalano le situazioni di difficoltà e **si RICHIENDE** al proprietario dell'edificio scolastico in oggetto di effettuare tutti gli interventi necessari al fine di eliminare o ridurre il rischio connesso.

Plesso Boschetti Alberti:

- La suoneria del campanello ha un volume molto basso, quindi difficile da sentire; i collaboratori sentono il campanello solo se si trovano in portineria e se non ci sono alunni nei dintorni e nei giorni in cui gli alunni non escono per la pausa, a causa pioggia, se gli utenti suonano rischiano di restare fuori dall'edificio molto a lungo;
- Il citofono non funziona;
- Sono presenti diversi buchi (tra i quali uno molto grande) nella rete di recinzione che separa i due plessi Boschetti Alberti e Girasole. Gli alunni dei due plessi potrebbero passare da un plesso all'altro e soprattutto ferirsi gravemente.

Plesso Falcone Borsellino:

- Il suono della campanella risulta non conforme in quanto è molto basso ed è simile ad un trillo e quindi molto diverso dal suono originale.

Firmato digitalmente da FEDERICA BERLOSO

PDIC846003 - A52EB47 - PROT. N. - 0007250 - 14/10/2025 - VI.8 - U

Certa di un sollecito e puntuale riscontro, si coglie l'occasione per porgere distinti saluti

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Federica Berloso

PDIC846003 - A52EB47 - PROT. N. - 0007250 - 14/10/2025 - VI.8 - U

Firmato digitalmente da FEDERICA BERLOSO