



ISTITUTO COMPRESIVO STATALE CADONEGHE

Via Conche,1 - 35010 Cadoneghe (PD)

Tel. 049 700660/701477 CF 80024320287

PDIC846003@istruzione.it - www.iccadoneghe.edu.it



Prot. e data vedi segnatura

- **AL SINDACO**
- **AL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO**
del Comune di Cadoneghe
proprietario dell'edificio scolastico

Oggetto: **SEGNALAZIONE ALL'ENTE LOCALE E RICHIESTA DI MANUTENZIONE RELATIVAMENTE A:**

PLESSO: Don Milani -Aquilone

LOCALITA': Cadoneghe

Si segnalano le situazioni di difficoltà e si richiede al proprietario dell'edificio scolastico in oggetto di effettuare tutti gli interventi necessari al fine di eliminare o ridurre i rischi connessi.

Plesso don Milani:

- Piano terra: la corda di apertura di una finestra del bagno delle femmine è spezzata, la finestra conseguentemente non si apre
- Primo piano: i lavandini del bagno delle femmine si intasano
- Piano terra: nell'aula 2 della classe 2D le finestre piccole hanno i cardini che cedono e quindi non si possono aprire come ribalta. La situazione finestre in quest'aula è particolarmente critica poiché si aggiunge alla finestra grande anch'essa rotta e non apribile (già segnalata)
- Piano terra: nel bagno dei maschi i lavandini si intasano
- Piano terra: in aula 5 della cl. 1C una veneziana non resta chiusa.
- Nell'aula della classe 2B la corda di una veneziana è rotta.
- Primo piano: infiltrazione dal soffitto nel corridoio tra le aule 13 e 14 sia centralmente che lateralmente.
- In giardino (lato est) gli alberi hanno rami molto bassi: è necessaria la potatura.

Plesso Aquilone:

è stata rinvenuta la presenza di blatte in zona motoria/dormitorio (vicino ai battiscopa)
Certa di un sollecito e puntuale riscontro, si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Federica Berloso

Firmato digitalmente da FEDERICA BERLOSO

PDIC846003 - A52EB47 - PROT. N. - 0002439 - 27/03/2026 - VI.8 - U