



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CADONEGHE

Via Conche,1 - 35010 Cadoneghe (PD)

Tel. 049 700660/701477 CF 80024320287

PDIC846003@istruzione.it - www.iccadoneghe.edu.it



Prot. e data vedi segnatura

- **AL SINDACO**
- **AL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO**
del Comune di Cadoneghe
proprietario dell'edificio scolastico

Oggetto: **SEGNALAZIONE ALL'ENTE LOCALE E RICHIESTA DI MANUTENZIONE RELATIVAMENTE A:**

PLESSO: Don Milani – Isola del tesoro -

LOCALITA': Cadoneghe

Si segnalano le situazioni di difficoltà e si richiede al proprietario degli edifici scolastici in oggetto, di effettuare tutti gli interventi necessari al fine di eliminare o ridurre il rischio connesso.

Plesso don Milani:

- In data 20/11/2025 prot. 8440, si segnalava la rottura del vetro di sicurezza della valvola del gas posta sulla parete dell'edificio sul cortile principale della scuola; in data odierna il responsabile della sicurezza ci segnala che è stato eseguito l'intervento di sistemazione, che però non risulta a norma, poiché la valvola è stata coperta con uno sportello in metallo avvitato e siliconato, rendendo quindi impossibile un rapido intervento in caso di emergenza. E' necessario intervenire per ripristinare la sicurezza dell'impianto (si allega foto).

Plesso Isola del tesoro:

- Il cancello grande, esterno del plesso che dà sulla strada, non si chiude più e resta solo appoggiato.
- Come in precedenza segnalato il campanello della scuola non suona o se suona il volume è talmente basso da non sentirlo.

Certa di un sollecito e puntuale riscontro, si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Federica Berloso

Firmato digitalmente da FEDERICA BERLOSO

PDIC846003 - A52EB47 - PROT. N. - 0000316 - 15/01/2026 - VI.8 - U