



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CADONEGHE

Via Conche, 1 - 35010 Cadoneghe (PD)
Tel. 049 700660/701477 CF 80024320287
PDIC846003@istruzione.it - www.iccadoneghe.edu.it



Prot. e data vedi segnatura

- **AL SINDACO**
- **AL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO**
del Comune di Cadoneghe
proprietario dell'edificio scolastico

Oggetto: **SEGNALAZIONE ALL'ENTE LOCALE E RICHIESTA DI MANUTENZIONE RELATIVAMENTE A:**

PLESSO : Plesso Aquilone – Don Milani - Zanon

LOCALITA' : Cadoneghe

Si segnala le situazioni di difficoltà e **si RICHIEDE** al proprietario dell'edificio scolastico in oggetto di effettuare tutti gli interventi necessari al fine di eliminare o ridurre il rischio connesso.

Plesso Aquilone:

- Nei pressi del giardino ovest della scuola è stata avvistata la presenza di numerosi calabroni (non si riesce ad individuarne il nido)
- Il tappeto di una delle aule di scienze motorie è usurato e va smaltito. Se ne richiede l'acquisto di uno nuovo.

Plesso Don Milani:

- Si segnala che dal giorno 09/10/2025 non funziona l'allarme; il sig. Pavanello aveva riferito che avrebbe mandato dei tecnici.
- Il giorno 10/10/2025 la porta d'ingresso è stata trovata aperta.

Plesso Zanon:

- Nell'aula mensa si manifestano, ad ogni evento piovoso, infiltrazioni d'acqua con rischio di caduta calcinacci, scivolamento e creazione muffe;
- Si richiede la sostituzione della pavimentazione di sassi nell'area del castello, con pavimentazione adeguata e a norma per evitare che

Firmato digitalmente da FEDERICA BERLOSO

PDIC846003 - A52EB47 - PROT. N. - 0007211 - 13/10/2025 - VI.8 - U

- il bambini lancino i sassi ed alcuni alunni (con certificazione) li mettono in bocca. Inoltre i gatti del quartiere usano lo spazio come lettiera e i bambini si trovano a toccare gli escrementi;
- Nel bagno delle insegnanti il muro risulta scrostato e pieno di muffa a causa delle innumerevoli infiltrazioni d'acqua;
 - Dagli scarichi dei bagni della sezione B si propaga un'insopportabile odore di fogna che invade tutta la scuola e i bambini inalano quotidianamente gas di fognatura;
 - Nel bagno della sezione A vi è un velux bloccato che impedisce l'areazione dei locali citati, lasciando all'interno dell'area un odore di escrementi che si propaga in corridoio e nella classe attigua al bagno della sezione A;
 - L'allarme per la sicurezza parte senza alcun motivo, creando situazioni di disturbo durante le varie attività;
 - Nelle classi 5B e 5D ci sono neon lampeggianti e non funzionanti;
 - Davanti la palestra le radici dell'albero fuoriescono dal terreno creando possibilità d'inciampare
 - La chiusura automatica della porta centrale si blocca, con possibilità che resti aperta
 - Si segnala che ci sono dei mattoni staccati dal cordolo della piazzola davanti alla porta di emergenza della palestra nei quali si può inciampare.

Certa di un sollecito e puntuale riscontro, si coglie l'occasione per porgere distinti saluti

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Federica Berloso