



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regione Lazio



Istituto Comprensivo Giovanni Cagliero

Largo Volumnia 11, 00181 Roma - Tel./Fax 06 7803254
PEO: rmic8gc00n@istruzione.it - PEC: rmic8gc00n@pec.istruzione.it



Sito Web: www.icgcagliero.edu.it

C.M. RMIC8GC00N - C.F. 80246110581



VERBALE DI COLLAUDO – CABLAGGIO

Il giorno 07/11/2022, il collaudatore LAGONEGRO VALERIA, con incarico assegnato dal Dirigente Scolastico Dott.ssa Maria Rosaria Merolla in data 16/03/2022 con protocollo 0004765, si è recato presso la sede dell'Istituto Comprensivo Giovanni Cagliero, per procedere al collaudo finale della seguente fornitura da parte della ditta, NTS80 S.r.l., Numero Identificativo RDO MEPA n° 2985464.

La ditta ha provveduto alla consegna della documentazione a comprova delle caratteristiche tecniche relative alle prestazioni e ai requisiti funzionali di cui Capitolato Tecnico.

Si procede alla verifica di conformità e corrispondenza del materiale con le tipologie, caratteristiche e funzionalità dichiarate in sede di offerta e/o indicate nel Capitolato Tecnico i cui risultati si riportano nella tabella seguente:

Q.tà	Prodotto	Funzionante (si/no)	Conforme (si/no)
12	ACCESS POINT TPLINK EAP 653 WIFI 6 AP INDOOR MULTI GIGABIT WI-FI 6	SI	SI
7	SWITCH TPLINK SG2428P DOTATO DI 24 PORTE GIGABIT.	SI	SI
3	GATEWAY DI RETE TPLINK ER 605	SI	SI
3	CONTROLLER DI RETE TPLINK OMADA OC300	SI	SI
9	Access point Tplink Eap 660 hd wifi 6	SI	SI
3	Switch 24 porte Gigabit LAN Tplink Sg3428	SI	SI
1	Switch 24 porte Gigabit LAN Tplink Sg2210MP	SI	SI
4	ARMADI RACK 19" A MURO 6 UNITÀ completi di barra di alimentazione da rack 6 prese shucko con interruttore	SI	SI

	luminoso on/off e patch panel 24 porte cat. 6		
1	Cablaggio in rame plesso Volumnia	SI	SI
1	Cablaggio in rame plesso Rodari	SI	SI
1	Cablaggio in rame plesso Tibullo	SI	SI

Il collaudatore, dopo aver effettuato una serie di test diagnostici secondo il timesheet allegato, ha considerato la perfetta efficienza di quanto fornito, che risulta qualitativamente rispondente allo scopo cui deve essere adibito ed esente da menomazioni e difetti palesi che ne possono pregiudicare il pieno funzionamento.

Il collaudatore rileva la rispondenza e la conformità, sia delle specifiche tecniche che delle caratteristiche, delle quantità e della documentazione, tra quanto richiesto e quanto fornito.

Roma, 07/11/2022

Il collaudatore

..... 