




Ministero dell'Istruzione

UNIONE EUROPEA
Fondo sociale europeo

**ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA STATALE
DELL'INFANZIA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO "G. OBERDAN"**
Via Tre Venezie ,1 – 05100 – TERNI – Tel. 0744 400195 – Fax 0744 426058
Sito web: www.istitutooberdan.edu.it
E-mail tric809001@istruzione.it - tric809001@pec.istruzione.it
C.F.: 80005170552 - Codice univoco: UF7TWE

Prot. n./ come da segnatura

Terni, 07/06/2023

Alla Piattaforma GPU PON

13.1.5A-FESRPON-UM-2022-75

Al sito WEB dell'Istituto

OGGETTO: Certificato di regolare esecuzione relativo alle forniture della Ditta PAPARELLI Alberto (ODA n.90 del 09/01/2023) acquistati per la realizzazione del Progetto PON Avviso pubblico prot n. 38007 del 27/05/2022 - FESR REACT EU - Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia.

CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO:

*13.1.5A-FESRPON-UM-2022-75 –
Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia*

CUP: D44D22000710006

Il giorno 07 del mese di giugno 2023, alle ore 15.00, presso la sede dell'IC "G. Oberdan", Terni – Via Tre Venezie, 1 il collaudatore, Prof.ssa Gianna SBARZELLA, procede alle operazioni di verifica della regolare esecuzione e del collaudo dei beni acquistati per la realizzazione del progetto identificato dal codice 13.1.5A-FESRPON-UM-2022-75 dal titolo "Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia".

Le operazioni si svolgono in presenza dell'Assistente Amministrativo, Dott.ssa Tavaglione, per eventuale supporto amministrativo. Il collaudatore, inizialmente, verifica la regolare esecuzione della fornitura, la conformità e la corrispondenza dei prodotti con le tipologie, caratteristiche e funzionalità confermate in sede di ODA FUORI MEPA Prot. n. 0000090 del 09/01/2023 avente per oggetto i seguenti beni:

SPAZI	area (m ²)	m	m ³
orto lavorazione	16		
cassoni + orto	20		
membrana bugnata	22		
trattamento impregnante	40		
perimetro (prato)	200		
rampicanti		32	
siepi		13	

terra da coltivo per cassoni + orto			12
Piante aromatiche		30	
ATTREZZATURE	unità misura	n.	
Compostiera		1	
cisterna interrata	1000 L	1	
panchine		10	
giochi		6	
Fornitura e posa in opera di gazebo		1	
rampa per disabili		1	
pergolato in legno + tavolo	16	1	
IMPIANTI			
irrigazione cassoni + orto	30	1	

Nel verificare la rispondenza e la conformità, sia delle specifiche tecniche che delle caratteristiche, delle quantità come indicate nella documentazione su citata, si rileva che tra quanto richiesto nell'ordine originale e quanto fornito, non ci sono delle difformità e viene constatata l'idoneità dei beni e dei servizi installati, a svolgere le funzioni richieste.

La verifica della regolare esecuzione e il collaudo si concludono alle ore 18.15 con ESITO POSITIVO.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Collaudatore
Prof.ssa Gianna Sbarzella

