VIIC871005 - AFDC619 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003440 - 07/06/2024 - VI.2 - E

Sistemi Ufficio Srl
Via Meucci, 22 36070 Brogliano (VI)
Tel. 0445/440650 - Fax 0445/941679
software : assistenza@sistemi-ufficio.it

Rapporto Di Intervento Tecnico

I.C. VICENZA 1
C.trà Burci, 20 VICENZA VI
Tel. / Fax : 0444/544397 0444/544083
e-mail : viic871005@istruzione.it
Vs. Riferimento : Sig. Santangelo Domenico (direttore sga)
Codice Cliente : 1200I108

Numero e Data : 24/070136T del 03/06/2024
Operatore : Eva
Tipologia Intervento : Hardware Tecnico : Alberto
Modello: Monitor Yashi

Priorità : 1 - Standard

Pagamento [X] Contratto [ ] Garanzia [ ]

Problema / Difetto Riscontrato
Gestione pratica garanzia monitor interattivo Yashi.

Lavoro Eseguito / Parti Sostituite

Tariffe

Viaggio	€ 0,00
Tariffa Oraria	€ 100,00
Varie	
Release	

Data Intervento		
Dalle Ore	Alle Ore	
Risolto :	Si [X]	No [ ]
Firma del Tecnico		
Timbro e Firma Cliente		

Sistemi Ufficio Srl
Via Meucci, 22 36070 Brogliano (VI)
Tel. 0445/440650 - Fax 0445/941679
software : assistenza@sistemi-ufficio.it

Rapporto Di Intervento Tecnico

I.C. VICENZA 1
C.trà Burci, 20 VICENZA VI
Tel. / Fax : 0444/544397 0444/544083
e-mail : viic871005@istruzione.it
Vs. Riferimento : Sig. Santangelo Domenico (direttore sga)
Codice Cliente : 1200I108

Numero e Data : 24/070136T del 03/06/2024
Operatore : Eva
Tipologia Intervento : Hardware Tecnico : Alberto
Modello: Monitor Yashi

Priorità : 1 - Standard

Pagamento [X] Contratto [ ] Garanzia [ ]

Problema / Difetto Riscontrato
Gestione pratica garanzia monitor interattivo Yashi.

Lavoro Eseguito / Parti Sostituite

Tariffe

Viaggio	€ 0,00
Tariffa Oraria	€ 100,00
Varie	
Release	

Data Intervento		
Dalle Ore	Alle Ore	
Risolto :	Si [X]	No [ ]
Firma del Tecnico		
Timbro e Firma Cliente		